


ДОПОЛНЕНИЕ к техническому заключению

по результатам выполнения обмерных работ и обследования на объекте:
**«Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)», расположенное по улице Свердлова №12^Δ
в городе Югорск ХМАО-Югра Тюменской области»**



Российская Федерация

ООО ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«ЭНЕРГОСТАЛЬПРОЕКТ»



ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

«Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)», расположенное по улице Свердлова №12^А
в городе Югорск ХМАО-Югра Тюменской области»

Свидетельство СРО АСП № 0118-2010-С.2-74180011900 от 19.08.2010г.

Нач. отд. ИИ и О

Чистяков Е.А.

г. Южноуральск 2011 г.

Таблица регистрации изменений

Копирайт

Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Состав работы.....	4
Краткая характеристика объекта.....	5
Результаты натурного обследования.....	5
Ведомость дефектов.....	7
Выводы и рекомендации.....	7
Приложение №1-7/1 «План демонтируемых коммуникаций и оборудования подвального помещения».....	8
Приложение №1-8/1 «План демонтируемых коммуникаций и оборудования первого этажа».....	9
Приложение №1-9/1 «План демонтируемых коммуникаций и оборудования коммуникаций второго этажа».....	10
Приложение №1-10/1 «Демонтажная ведомость коммуникаций и оборудования».....	11

ВВЕДЕНИЕ

Дополнение к техническому обследованию на объекте «Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)», расположенное по улице Свердлова №12^А в городе Югорск ХМАО-Югра Тюменской области» выполнено на основании в дополнение к ранее направленным замечаниям ((письмо исх.№503 от 08 сентября 2011г.) к проектной документации по данному объекту, выданное ООО «ГЕОПРОЕКТ» г.Тюмень,ул.Республики 169а, корпус 1, офис.1.

Основание для производства работ:

- 1.Муниципальный контракт №120.10 ПИР от 14.12. 2010 года, заключенный ООО ПКБ «Энергостальпроект» с департаментом жилищно-коммунального и строительного комитета Администрации г. Югорска.
2. Техническое задание на проведение обследования от 09.12.2010 г., выданное ГИП ОКП ООО ПКБ «Энергостальпроект».

Сведения об организации, проводившей обследование:

Наименование организации: ООО ПКБ «Энергостальпроект».

Адрес: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 5.

Телефон: 8(351-34) 4-24-18, 4-23-01.

Факс: 8 (351-34) 4-45-07; *E-mail:* pkb-esp@mail.ru.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Техническое обследование на объекте «Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)», расположенное по улице Свердлова №12^А в городе Югорск ХМАО-Югра Тюменской области», выполнено с целью:

- а). определения технического состояния несущих конструкций здания детского сада «Брусничка»;
- б). выполнение поэтажных планов;
- в). определить возможность выполнения скатной крыши;
- г). выдачи рекомендаций дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

СОСТАВ РАБОТ

1. Изучение технической документации.
2. Выезд специалистов на объект для натурного обследования.
3. Составление технического отчета по результатам обследования.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект находится в I В климатическом районе.

Нормативная снеговая нагрузка - 240 кгс/м² (IV снеговой район).

Нормативная ветровая нагрузка - 23 кгс/ м² (I ветровой район).

Расчетная зимняя температура - минус 41° С.

Нормативная глубина промерзания - 2,2 м.

Зона влажности - нормальная.

(СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.0.07-85* «Нагрузки и воздействия»)

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Проектная документация на объект обследования Заказчиком не представлена в виду её отсутствия, в наличии только планы БТИ.

При вводе здания в эксплуатацию третий этаж был техническим.

В последующие годы выполнена реконструкция третьего этажа: со стороны ряда «А» размещены кабинеты для занятий (психолог, эколог, логопед, изостудия..), спортивный зал, зимний сад, со стороны ряда «Г» складские, подсобные и вентиляционные помещения.

По осям «5» и «8» выполнены температурные швы.

Год постройки - 1985 год;

Этажность - три этажа с подвальным помещением;

Основные габаритные размеры здания: 19,06x 66,76м; $h_A/h_\Gamma = 11,8\text{м}/11,1\text{м}$;

Площадь застройки – 1272,46 м²;

Строительный объём – 12533,73 м³;

Инженерные коммуникации:

По оси «12» в подвальном помещении выполнен подвод и отвод труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, все трубы d=100мм.

Отопление – централизованное (от газовой котельной), система разводки отопления верхняя.
Разводящие сети из стальной трубы (d57 ÷ 100мм).
Подводящая разводка – из стальной трубы (d15÷32мм).
Приборы отопления – радиаторы чугунные М140, в подвальном помещении вдоль наружных стен – регистры из труб d150мм;

Холодное и горячее водоснабжение - городские сети. Разводящая и подводящая разводка трубы стальные (d15÷32 мм);

Канализация - городские сети. Стояки и отводящие трубопроводы - ПВХ трубы (d = 50 -100 мм); унитазы и умывальники – керамические; раковины эмалированные;

Вентиляция – естественная через форточки.

Принудительная - вентиляционные короба (квадратного сечения 140x140мм) из оцинкованной стали.

Вентиляционные расположены осях «3-8» рядах «Б-Г».

В ходе обследования были проведены обмерные работы, по результатам которых выполнены чертежи – см. Приложение №1.

Отопление - по свидетельству Администрации детского сада за всё время эксплуатации здания отказов в работе системы отопления не было, температурный режим в здании соответствует нормативному, установленному для детских дошкольных учреждений.

Состояние системы отопления работоспособное.

Водоснабжение - выполнена частичная замена труб на ПВХ.

На отдельных участках следы капельных течей (в местах присоединения кранов, стыках труб...). В подвальном помещении трубы горячего и холодного водоснабжения проложены параллельно без теплоизоляции, вследствие чего происходит нагревание холодной воды.

Состояние системы водоснабжения работоспособное с замечаниями.

Требуется выполнить изоляцию труб в подвальном помещении. Учитывая срок эксплуатации здания, рекомендуем выполнить полную замену труб водоснабжения.

Канализация - в 2010 году была выполнена замена труб отводящих сетей и стояков. В помещениях вентиляционных в осях «3-4» и «8-10» отсутствуют участки стояков на всю высоту помещений. На момент обследования в подвальном помещении зафиксированы течи из отводящих сетей прачечной и сан. узлов групп. **Состояние системы канализации ограниченно-работоспособное.** Требуется выполнить ремонт.

Вентиляция

На момент обследования **система приточно-вытяжной вентиляции находилась в нерабочем состоянии.** Требуется привести систему вентиляции в рабочее состояние.

Все дефекты строительных конструкций, выявленные при обследовании, сведены в таблицу №1 «Ведомость дефектов».

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Таблица №1

№	Место дефекта	Наименование дефекта	Вероятные причины дефекта	Влияние дефекта	Рекомендации по устранению
1	2	3	4	5	6
1. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ					
1	Водоснабжение	На отдельных участках следы капельных течей (в местах присоединения кранов, стыках труб...). В подвальном помещении трубы горячего и холодного водоснабжения проложены параллельно без теплоизоляции, вследствие чего происходит нагрев холодной воды	Нарушение строительных норм и правил при прокладке инженерных коммуникаций Нарушение правил эксплуатации здания - непроведение своевременного ремонта	Повреждение конструкций междуэтажных перекрытий	Выполнить изоляцию труб в подвальном помещении. Учитывая срок эксплуатации здания, рекомендуем выполнить полную замену труб водоснабжения
2a	Канализация	На момент обследования в подвальном помещении зафиксированы течи из отводящих сетей прачечной и сан.узлов	Брак при монтаже труб канализации	Pовреждение конструкций перекрытий	Требуется выполнить ремонт
26		В помещениях вентиляционных в осях «3-4» и «8-10» отсутствуют участки стояков на всю высоту помещений (более 2.5м)			
3	Вентиляция	На момент обследования система приточно-вытяжной вентиляции находилась в нерабочем состоянии	Нарушение правил эксплуатации здания - непроведение своевременного ремонта	Нарушение температурно-влажностного режима в помещениях	Требуется привести систему вентиляции в рабочее состояние

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам обследован несущих конструкций на объекте: «Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)», расположенное по улице Свердлова №12 [▲] в городе Югорск ХМАО-Югра Тюменской области», можно сделать выводы,

- привести систему вентиляции в рабочее состояние.
- переложить с заменой и последующей изоляцией магистральных труб в подвале систем водоснабжения и отопления

План демонтируемых коммюникаций и оборудования подпольного помещения

Приложение №1-7/1

(М1.100)

6

6*

6**

7

10

10*

11

12

1

2*

2**

3*

3**

Г

Л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6


7

8

</

План демонтируемых коммуникаций и оборудования первого этажа
(М1:100)

Приложение №1-8/1



Примечание:
протяжная (11) и вытяжная (B1,B2) вентиляция в наработочном состоянии.


-9-

Чертеж выполнен Жук Крибаксин А.Г.

План демонтируемых коммуникаций и оборудования 6того этажа

(М1:100)

Приложение №1-9/1



Демонтажная ведомость
КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Приложение №1-10/1

Таблица 1

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
<i>Подвал</i>				
	<i>T1, T2.</i>			
1	Труба стальная ф108х4,0	п.м	63	ГОСТ 10704-91
2	Труба водогазопроводная Ду80	п.м	75	ГОСТ 3262-75*
3	Задвижка стальная Ду80	шт.	2	
	<i>B1</i>			
4	Труба водогазопроводная Ду80	п.м	32	ГОСТ 3262-75*
	<i>T3</i>			
5	Труба водогазопроводная Ду80	п.м	32	ГОСТ 3262-75*
	<i>T4</i>			
6	Труба водогазопроводная Ду80	п.м	32	ГОСТ 3262-75*
<i>1 этаж</i>				
	<i>Вентиляция П1</i>			
7	500x250	п.м	13,0	
	<i>Вентиляция В1</i>			
8	150x150	п.м	12,0	
	<i>B1</i>			
9	Труба водогазопроводная Ду15	п.м	14	ГОСТ 3262-75*
	<i>T3</i>			
10	Труба водогазопроводная Ду15	п.м	12	ГОСТ 3262-75*
	<i>K1</i>			
11	Труба чугунная канализационная Ду50	п.м	13	
12	Труба чугунная канализационная Ду100	п.м	3	

Чертеж выполнил Криксин А.Г.

1	2	3	4	5
	<i>Сантехоборудование</i>			
13	Мойка стальная 600x500	шт.	4	
14	Мойка керамическая 400x500	шт.	4	
15	Трап Ду50	шт.	1	
16	Унитаз керамический	шт.	4	

2 этаж

	<i>Вентиляция В1</i>			
17	150x150	п.м	6,0	ГОСТ 10704-91
	<i>Вентиляция В2</i>			ГОСТ 3262-75*
18	150x150	п.м	3,0	
	<i>В1</i>			
19	Труба водогазопроводная Ду15	п.м	4,5	ГОСТ 3262-75*
	<i>Т3</i>			
20	Труба водогазопроводная Ду15	п.м	4,5	ГОСТ 3262-75*
	<i>К1</i>			
21	Труба чугунная канализационная Ду100	п.м	1,5	
22	Труба чугунная канализационная Ду50	п.м	1,6	
	<i>Сантехоборудование</i>			
23	Мойка стальная 600x500	шт.	2	
24	Унитаз керамический	шт.	1	

Чертеж выполнил Криваксин А.Г.