








| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | |



Паспорт отделки входной группы

| № п/п | Отделяваемая поверхность | Отделочный материал | Эталон колера | Номер колера | Площадь, м2 | Примечание |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|------------|
| 1 | Пандус | Керамогранит |  | RAL 8002 | | |
| 2 | Пандус | Керамогранит |  | RAL 7047 | | |
| 3 | Перила, ограждение | Полированная нержавеющая сталь | | | | |
| А-008.3-11-АС | | | | | | |
| Строительство входного пандуса и установка поручня для детского сада «Гусельки» по адресу г. Югорск, ул. Чкалова, 1 | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Стадия |
| Разработал | Коваленко | | |  | 07.11 | Лист |
| Проверил | Иванов | | |  | 07.11 | Листов |
| ГИП | Николаенко | | |  | 07.11 | Р |
| | | | | | Паспорт отделки входной группы | 000 "Авис" |
| Н. контр. | Фараносов | | |  | 07.11 | |